


شماره QA2B00195		شرکت پرآورپارس تحقیقات و طراحی مهندسی (سهامی خاص)	مدیریت تضمین کیفیت
	سرویس بولتن		

# SERVICE BULLETIN

MANDATORY

Date: 1395 / 09 / 1

Page: 1 of 1

دستورالعمل مونتاژ و تعمیر و نگهداری روتور

\* عنوان سرویس بولتن:

\* نوع هواپیما و تجهیزات مشمول سرویس بولتن: تمامی فروندهای جاپروپلن‌ها

Type: \_\_\_\_

Serial Numbers: \_\_\_\_

\* علت انتشار سرویس بولتن:

مشاهده زنگ آب در اطراف بلبرینگ و Hub bar روتور و خراب شدن و دفرمگی بلبرینگ مربوطه .

\* خطرهای احتمالی:

ایجاد vibration و اختلال عملکردی روتور .

\* وضعیت قابل قبول:

سالم بودن بلبرینگ و عدم وجود زنگ زدگی در اطراف آن و مناسب بودن وضعیت گریس اطراف بلبرینگ .

\* دستورالعمل اقدامات لازم:

در تمامی جاپروپلن‌ها کاربر ملزم می‌باشد طبق جدول ذیل اقدام به بازرسی و انجام اقدامات لازم به منظور مونتاژ روتور نماید.

موضوع	چک اولیه ساعت	چک ۱۰۰ ساعت	توضیحات
بررسی کلی پره‌ها و هاب از نظر خرابی و شکستگی	✓		
پاک کردن و گریس زدن بلبرینگ‌های نگهدارنده پیچ اصلی	۳۰۰ ساعت		با مدل Molycote BR2
بررسی سفتی پیچ اصلی	۳۰۰ ساعت		تا 15 N.m سفت شود و 0.5 دور باز شده و بین زده شود.
بررسی سفتی پیچ‌های پره‌ها	✓		M10-53 N.m

\* این سرویس بولتن توسط سرپرستی صلاحیت پروازی شرکت پرآورپارس صادر شده است و هدف آن، انجام به موقع دستورالعمل سرویس بولتن، توسط کاربران و افراد دارای مسئولیت، در ارتباط با هواپیماها و تجهیزات ذکر شده در فوق می‌باشد.

**Airworthiness  
Supervisory**